



信息。证据六：湖南联发矿业有限公司陈家村金矿预装式变电站、柴油发电机和临时用电配电箱现场照片1份。和讯问笔录相互佐证证明2023年4月12日该临时用电配电箱跳闸，预装式变电站断电。导致正常生产情况下主通风机未连续运转，执法人员现场检查时主通风机未开启。证据七：《整改复查意见书》1份，证明2023年4月22日我局执法人员对该公司进行复查，湖南联发矿业有限公司陈家村金矿已在规定期限内完成整改。

以上行为违反了《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）6.6.3.

1：“正常生产情况下主通风机应连续运转，满足井下生产所需风量。”的规定，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项：“生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；..”的规定。参照《湖南省安全生产行政处罚自由裁量基准（2022版）》第一章第三节第二条第（二）项：【违法行为情形和处罚基准】（二）违法行为的表
现情形：生产经营单位管理人员、特种作业人员及其主要负责人违反操作规程或者安全管理规定作业的。处罚基准：给予警告，并可以对生产经营单位处二万元以上三万元以下的罚款，对主要负责人或者其他人员处五千元以上一万元以下的罚款”。的规定，决定给予湖南联发矿业有限公司警告、并处人民币贰万元整罚款的行政处罚。

处以罚款的，罚款自收到本决定书之日起15日内缴至中国银行桃江劳动支行，账号596357365661。到期不缴纳罚款的，本机关有权依据《中华人民共和国

